

Erledigt

Thunderbolt Display (TB1) an Titan Ridge möglich?

Beitrag von „sunraid“ vom 29. Oktober 2019, 17:18

[TheSnooze](#)

Unter Thunderbolt steht in der Regel => keine Hardware erkannt oder so ähnlich, wenn die Karte vom Motherboard nicht erkannt/initialisiert wird


Der Hinweis keine Treiber geladen ist schon der erste Schritt in die richtige Richtung, die Karte wurde erkannt. Dort wird auch nie was anderes stehen. Da fehlen jetzt nur noch die korrekten Bioseinstellungen für Thunderbolt...!

Bei mir ASUS Board sieht es da so aus [Bios-Einstellungen \(ASUS Prime Z390-A\) für Thunderbolt](#)

Auch sollte die Titan Ridge Karte beim Hackintoll unter PCI auftauchen bzw auch mim IOREG angezeigt werden

Bei mir funktioniert die Karte nur im PCIe16_3 mit X4 Einstellungen.





Bei mir ist die karte unter rp17 eingebunden