

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

**Beitrag von „JimSalabim“ vom 29. Oktober 2019, 17:39**

OK. Also, einfach mit "Optimized Defaults" läuft es nicht korrekt, das sind einfach nur die Standardeinstellungen. Mach mal folgendes:

Rechner ausschalten.

CMOS-Reset (die beiden Pins über dem F\_PANEL-Header kurzschließen). Dann ins Bios gehen und zunächst Optimized Defaults laden, dann die restlichen Einstellungen manuell gemäß meiner Anleitung vornehmen.

Im Clover-Menü anschließend bitte F11 drücken, um den NVRAM zurückzusetzen, dann startet er nochmals neu.

Dann sollte sich das Problem erübrigen, dass er nur vom Stick bootet und nur mit -v Argument.

Wenn du Catalina mit dem iMacPro1,1 SMBIOS verwendest, sollte die iGPU im Bios disabled sein.

Bei der RX5700 XT bin ich nicht sicher, wie es momentan mit der Kompatibilität schon aussieht. Ob sie für Mojave überhaupt geeignet ist, weiß ich nicht, und bei Catalina weiß ich nicht, ob sie in der aktuellen offiziellen Version schon unterstützt wird. Das lässt sich bestimmt hier im Forum rausfinden, ich bin da allerdings überfragt.