

MACOS CATALINA 10.15 ERFAHRUNGEN

Beitrag von „CMMChris“ vom 29. Oktober 2019, 22:18

Die Navi10 Treiber wurden zwischen Beta 3 und dem Release von 10.15.1 ernsthaft nicht mehr angefasst. Selbe Version (3.2.24), selber Build (21736). Finde ich schwach. Gibt da noch einige Baustellen. Teilweise kein Bild mehr nach Monitor Standby oder Rechner Sleep, Grafikfehler in manchen Games. Da war Apple IMHO ein bisschen zu schnell.

Update Screen und Recovery auch nach wie vor tot mit Navi10:

