

MACOS CATALINA 10.15 ERFAHRUNGEN

Beitrag von „bluebyte“ vom 30. Oktober 2019, 07:53

So, das Upgrade auf Catalina ist durchgelaufen.

Leider habe ich ein Problem mit der Grafikkarte.

Der Rechner fährt hoch und es erscheint der Ladebalken.

Dann wird der Bildschirm schwarz und die Standby-LED beginnt zu blinken.

Der Monitor hängt am Display-Port (DP).

Grafikkarte ist eine Sapphire Radeon Pulse RX580 4GB

(Ja, ich weiß, die 4GB waren ein teurer Fehlkauf beim teuren MediaMarkt.

Gab es damals zum gleichen Preis mit 8GB bei mindfactory.)

BIOS-Einstellungen:

First Init Display PCI

Internal GPU disabled

Der Rechner ist definitiv im Arbeitsmodus.

Ich habe von meinem T520 Zugriff auf die Freigaben (siehe Screenshot).

Nicht irritieren lassen. Der Rechner heißt ja noch MOJAVE.

Viele liebe Grüße von bluebyte

P.S.: Werde jetzt mal die HDMI-Ports und die IGPU testen. Aber erst einmal

FRÜHSTÜCK