

Erledigt

LG DVD-Laufwerk GSA-H55L funktioniert nicht

Beitrag von „Baron Samedi“ vom 4. März 2013, 11:42

Hallo,

obwohl ich das Forum hier schon durchwühlt habe, komme ich mit meinem Problem nicht weiter:

Ich habe das LG-DVD-Laufwerk HL-DT-STDVD-RAM GSA-H55L eingebaut. Unter Mountain Lion 10.8.2 ist es nicht vorhanden, obwohl es im Bios gelistet ist. Es hängt jedoch am IDE-Anschluss des Mainboards. Meine HDD´s hängen am Sata. Ist das vielleicht das Problem?