

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Chriscito“ vom 30. Oktober 2019, 12:41

Hallo zusammen,

wie ihr seht, kommt hier mein erster Beitrag und der beginnt mit einem DICKEN DANKE!!! Danke an [JimSalabim](#) für diesen Thread hier. Ich hatte mir bereits meine Komponenten (siehe unten) bestellt und war zusammen mit einem Freund auf einige umfangreiche Abende zum Einrichten des Hackintosh vorbereitet. Am Tag, an dem wir loslegen wollten, habe ich hier dann mittags diesen Eintrag bzw. die grandiose Anleitung gefunden: Samt Einbau der Komponenten ins Gehäuse lief der Hackintosh nach drei Stunden ohne große Probleme!

Bis jetzt...

Beim Zusammenbau fehlten noch meine zwei SSD (die ich im RAID1 für meine Daten nutzen möchte) und die Fenvi FV-T919. Mittlerweile ist alles eingebaut und funktioniert soweit auch. Also ich habe ich Platten im RAID und kann sie nutzen. Zudem hat der Rechner jetzt auch AirDrop, etc... ABER: Seitdem ich die neuen Komponenten eingebaut habe, kam es jetzt schon dreimal dazu, dass der Hackintosh beim Booten nur den Apfel anzeigte und nichts passierte (ähnlich wie bei [@wastenstoeckel](#)). Obwohl im BIOS die M2-SSD weiter als Boot1-Option eingetragen ist, blinkt auch die Festplatten-LED überhaupt nicht. Ich konnte mir nur helfen, indem ich den Install-Stick eingesteckt habe, ewig auf den MacOS-Installer gewartet habe und dort beim Verlassen die M2-Platte als Startvolumen ausgewählt habe. Neustart, Stick raus und alles klappt wieder... Woran kann das liegen? Ich verwende den iMacPro 19,1-SMBIOS.

Außerdem gibt es ein Problem mit der Magic Mouse. Sie wird zwar erkannt, aber ständig geht die Verbindung verloren. Verloren, gefunden, verloren. So macht das keinen Spaß und ich bin auf eine Ersatzmaus gewechselt. Die Batterien an der Magic Mouse habe ich gecheckt und gewechselt, das ist es nicht...

Wäre klasse, wenn mir irgendwer helfen kann. Danke!!