

Erledigt

ALC 887 Audio Codec funktioniert nicht

Beitrag von „Marvo97_“ vom 30. Oktober 2019, 13:39

Folgende Situation :

Ich habe den Apple HDA kext. aus dem dynamischen **AppleHDA Treiber** in meine EFI Partition, EFI/Clover/other/kext, kopiert. Die zweite Datei aus der Patch habe ich bisher nicht verwendet.

Ich frage mich jetzt, weil davon in Anleitungen/Beiträgen die Rede ist, ob ich nicht doch den originalen Apple Kext. einfügen muss. Wenn ich jetzt boote wird eben kein Audio Driver unter Systembericht "Audio" angezeigt. Wird die Soundkarte den erst erkannt, wenn ich die richtige Layout ID eingetragen habe oder habe ich da etwas übersehen?

Verbaut in meinem Mainboard ist der Realteak 887 Audio Codec.

Habe jetzt diese Layout IDs 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 18, 20, 33, 40, 50, 52, 53, 87, 99 mit der Boot Argumenten Methode eingetragen (ohne Erfolg) Ich bin mir jetzt unsicher ob ich die restlichen sechs noch ausprobieren soll, deswegen frage ich schon mal hier im Forum.

danke schon einmal 😊