

Kein Bluetooth mit BCM943602CS

Beitrag von „elmacci“ vom 30. Oktober 2019, 20:07

Beim Switch von Mojave auf Catalina hatte ich das gleiche Thema - auf einmal war zusätzlich noch folgende Kext notwendig: BrcmBluetoothInjector.kext

Natürlich neben den bereits im Einsatz befindlichen Kexten (zumindest bei mir):

- AirportBrcmFixup.kext
- BrcmFirmwareData.kext
- BrcmPatchRAM2.kext

cheers