

Erledigt

Abit I-45CV Clover Audio und Lan Fragen

Beitrag von „Tom909“ vom 30. Oktober 2019, 22:42

Also das Gigabyte Brix welches ich hier habe wird vom werk mit dem der Azurewave CB161H ausgeliefert was wohl bluetooth und wireless lan in einem sein soll. Problem ist halt, dass es fuer den Chipsatz keinen Treiber gibt unter osx.

Damit habe ich damals die Karte rausgeworfen und gegen ne DW150 getauscht die ja unterstuezt werden soll. Erkannt wird die Karte auch, aber es können keine wlans gefunden werden und ich vermute das Board hat wegen Bluetooth und Wlan mit der DW150 ein Problem. Entweder habe ich ne defekte DW150 erwischt(hab halt nix zum Gegentesten da) oder man braucht ein andere Bios im Brix weil der Slot auf eine Combo Karte ausgelegt ist und halt mit der DW150 nicht funktioniert. Denke man muss intern Bluetooth abschalten. Wie auch immer, habe noch keine Antwort im netz gefunden ob man einfach jede beliebige Karte einsetzen kann oder man auf etwas besonderes achten muss. Jedenfalls wird sie nur gefunden, kann aber keine Netze finden.