

Kein Bluetooth mit BCM943602CS

Beitrag von „The_Dave“ vom 31. Oktober 2019, 09:24

[CMMChris](#) gibt es irgendeine Möglichkeit die Firmware neu zu flashen? Ich hatte die Karte vor schon mal draußen und es hat absolut nichts gebracht.