

Kein Bluetooth mit BCM943602CS

Beitrag von „locojens“ vom 31. Oktober 2019, 09:55

hast du mal das Kabel vom Adapter zum Mainboard und den Sitz der Karte im Adapter überprüft? Die Kabel sind so Sche.... da löst sich gerne mal eine der dünnen 4 Adern aus den Steckkontakten. Hatte ich bei meiner Ersten Adapterplatine auch... Da war es die rote 5V+ Ader, unter Bluetooth wurde zwar irgendwas angezeigt, aber es funktionierte eben nichts.

PS: und es muß was mit dem USB zu tun haben, da dein WLAN ja funktioniert, dieses ist per PCIe angebunden. der Bluetoothpart nur über USB. Also erst alle mechanischen / elektrischen Fehlerquellen ausschließen und dann bei der Softwareseite, USB-Port Einbindung in mac OS weitermachen, dann findest du den Fehler schon und es sollte dann ohne die besagten Patch-Kexte funktionieren.