

Kein Bluetooth mit BCM943602CS

Beitrag von „sunraid“ vom 31. Oktober 2019, 10:14

[Zitat von The Dave](#)

Ic habe folgende kexts in L/E:

- BrcmBluetoothInjector.kext
- AirportBrcmFixup.kext
- BrcmFirmwareRepo.kext
- BrcmPatchRAM3.kext

GGf die Kexte mal in den Others Ordner vom Clover reinpacken.

Also aus L/E löschen, Kext-Cache bereinigen. Dann die Kexte in den EFI/Clover/Kexte/other packen. Wobei du dann den Repo gegen den Data Kext austauschen mußt...

- BrcmFirmwareRepo.kext: Install to /System/Library/Extensions (/Library/Extensions on 10.11 and later). This kext is much more memory efficient than BrcmFirmwareData.kext and is the preferred configuration.
- BrcmFirmwareData.kext: Most appropriate for EFI/Clover/kexts. BrcmFirmwareRepo.kext, while much more memory efficient, cannot be injected as can BrcmFirmwareData.kext