

# **Kein Bluetooth mit BCM943602CS**

**Beitrag von „locojens“ vom 31. Oktober 2019, 10:23**

Wenn es ne Originale BCM943602CS ist braucht man keine diese Kext-Dateien .