

Kein Bluetooth mit BCM943602CS

Beitrag von „CMMChris“ vom 31. Oktober 2019, 11:00

Leute, ein USB Problem liegt nicht vor. Die Karte wird ja erkannt. Nur eben falsch. Das deutet darauf hin, dass die Firmware der Karte durch diese Patch Kexte beschädigt wurde. "Download Device" deutet darauf hin, dass sich die Karte in einer Art Flash Modus befindet.

Edit: Versuche mal ein Ubuntu Live System zu starten und Teste dort das Bluetooth.

Edit 2: Hast du eigentlich nach dem Entfernen der Kexte auch den Kext Cache neu aufgebaut?