

**Erledigt**

## **Thunderbolt Display (TB1) an Titan Ridge möglich?**

**Beitrag von „apfelnico“ vom 31. Oktober 2019, 14:32**

„die PCI-Anzeige ist nach wie vor leer“

die SSDT ist nicht eingebunden