

Kein Bluetooth mit BCM943602CS

Beitrag von „CMMChris“ vom 31. Oktober 2019, 16:09

Die Apple Karte hat sicherlich kein M.2. Das ist ein proprietärer Bus. Die Adapterkarten sind in der Regel nur mit bestimmten Apple Karten kompatibel. Wenn du eine andere Apple Karte kaufst ist die Chance groß dass du auch einen neuen Adapter passend zu dem Modell benötigst.