

Erledigt

ALC 887 Audio Codec funktioniert nicht

Beitrag von „al6042“ vom 1. November 2019, 12:18

In dem Falle sehe ich mehrere Herangehensweisen:

1. Im Boot-Arg den "alcid=1" zusätzlich zu setzen
2. Die Device-Properties, zuerst per HackinTool erstellt, zu nutzen und dort den "alc-layout-id=1" einzutragen, so dass folgendes Ergebnis im Terminal zu sehen ist:

Code

1. al6042-iMac17:~ alien6042\$ ioreg -p IODeviceTree -n HDEF | grep layout-id
2. || "layout-id" = <07000000>
3. || "alc-layout-id" = <01000000>

Das erhalte ich bei meiner Skylake-Holzbox hiermit:



An der Stelle erkennt man auch, dass der Audio-Inject-Wert nicht zwingend auch der später genutzten "layout-id" entspricht.

Wenn man beide Werte per Properties setzen möchte, muss im Bereich rechts unten nur noch

Properties Key*	Properties Value	Value Type
layout-id	7	Number

hinzugefügt werden.