

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 1. November 2019, 17:20

[g5powermac](#) und [wastenstoeckel](#) Also, wahrscheinlich hat es nichts damit zu tun, aber wer weiß: Habt ihr die iGPU im Bios aktiviert oder deaktiviert? Probiert's mal mit aktivierter. Und ggf. stattdessen auch mal mit dem iMac19,1 SMBIOS. Vielleicht ist es den Versuch ja wert ...