

Erledigt

## ALC 887 Audio Codec funktioniert nicht

Beitrag von „al6042“ vom 1. November 2019, 20:17

Ich empfehle bisher immer 5070.

5071 habe ich selbst noch nicht getestet und von den ganzen neuen Versionen bin ich noch nicht zwingend überzeugt.

Wenn es ums Updaten geht, solltest du dich auf die Einstellungen unter [Clover Bootloader aktuelle und ältere Versionen](#) achten.