

Erledigt

Hilfe für das aussuchen von Hackintosh Hardware

Beitrag von „grt“ vom 3. November 2019, 10:01

könnte sein, dass sich die geänderten pfade im clover-ordner verweigern - die von mir hochgeladene efi ist nicht die allerfrischeste (clover 49irgendwas oder so), bei der sich bzgl. der treiber xyz-efi.efi der pfad gegenüber den neuen versionen unterscheidet.

ich kann nachher mal gucken, dass ich die pfade entsprechend anpasse.

oder du installierst mal einen älteren clover testhalber...