

MACOS CATALINA 10.15 ERFAHRUNGEN

Beitrag von „Arkturus“ vom 3. November 2019, 15:42

Dann mach ich mich da mal dabei, die CT draufzuheben 😊



EDIT: MacBooPro9,2 hat es geschafft

Feintuning muss noch folgen.

EDIT II. Wenn ich [SIP](#) aktiviere, funktionieren die Treiber für die Atheros-WLAN-Karte nicht, welche mit KextUpdater von [Sascha 77](#) installiert wurden.

Außerdem wird die HDD im Candy nicht erkannt. Sie erscheint zwar im FDP, kann aber nicht gelesen werden. Partitionen werden nicht angezeigt.

EDIT: Betrifft jetzt den iMacPro1,1

Wie wird die Option der CT-Installer-GUI 'macOS Post Install' richtig genutzt?

Die Installation ins Base-System wird mit einem kurzem error1 quittiert.

Die Installation auf ein vorhandenes Laufwerk zeigt sich im Falle 'AMD Metal Drivers' wie im Bild:



Was ist damit zu tun?