

Erledigt

## Asrock X299 Taichi Erfahrungen

**Beitrag von „Topas“ vom 4. November 2019, 11:42**

Ok, ich bin auf ein Problem gestoßen:

Sämtliche USB Ports welche von dem Intel Chipsatz gehostet werden, funktionieren nicht. Die Ports des ASMedia Chips inklusive USB-C funktionieren hingegen. Anscheinend wird der Treiber nicht geladen.

USBInjectAll macht keinen Unterschied und XHCI-unsupported.kext oder GenericUSBXHCI.kext bringen ebenfalls nichts.

XHCI\_Handoff im BIOS bringt auch keine Änderung. Irgendwelche Ideen?