

Erledigt

Asrock X299 Taichi Erfahrungen

Beitrag von „Topas“ vom 4. November 2019, 12:17

npci=0x2000 hat tatsächlich geholfen. Bzw es funktioniert mit beiden. Ich lasse mal 0x3000 drin.

Warum? Ich hab gedacht das benutzt man wenn man beim booten an der PCI Konfiguration hängen bleibt. Was genau macht das Flag?