

MacOS Catalina 10.15.1 (SKYLAKE) (Z170) CPU Temperaturen im Idle bei 90 - 100°

Beitrag von „mitchde“ vom 4. November 2019, 16:36

Nein Plugintype **Häkchen** wieder setzten! Und zudem (das hat bei dir vorher gefehlt) bei dem **Feld** Plugintype (siehe Screenshoot) auch einen Type angeben. Bei mir 1, laut Chris sollst du mal 0 probieren.

Nullpowermanagement auf jeden Fall raus. (Früher brauchte man das wg KPs)

Des weiteren kann es sein (fürs Powermanagement CPU), dass du weitere Tables droppen musst (wegwerfen) Bereich **Drop Tables**. Siehe Bild2. Clover Configuratiir bietet dir dafür Auswahl Funktio an, dass du das wie auf dem Bild nachmachen kannst. Dazu zuerst das + (hinzufügen neuer Droptable) und dann über Auswahlfeld diese zwei Drops hinzufügen.