

Erledigt

## Asrock X299 Taichi Erfahrungen

Beitrag von „DSM2“ vom 4. November 2019, 19:08

Ja, sowohl den `npci=0x2000`/`npci=0x3000` ist als PCI Configuration Fix bekannt, dabei handelt es sich um Kernel Flags die den Prefetch Memory oder besser gesagt einen Teil davon deaktivieren.

Ich denke am besten kann das der [mhaeuser](#) für uns nicht Programmierer erklären.