

**Erledigt**

## **Hackintosh läuft leider ohne Sound (Intel HD4600)**

**Beitrag von „Lightcatcher“ vom 4. November 2019, 23:00**

Erstmal: gut, dass die anderen Fixes jetzt weg sind, für Audio Probleme gibt es Unmengen an Lösungen, manche einfacher manche schwieriger.

Das Problem liegt hier daran, dass weder ich noch du genau weiß, was für ein Audio Chipsatz verbaut ist. Das was du aufführst ist nämlich lediglich der Audio Controller. Audio Chipsätze waren z.B. Realtek ALC887. Deine Box hat aber wahrscheinlich ein OEM Mainboard eingebaut und es wird auf der Produktseite auch nicht näher auf den Chip eingegangen.

Mir fallen jetzt spontan noch zwei Möglichkeiten ein.

1. Du nutzt den AppleALC kext, lässt das Inject weg und startest dein System mal mit inject all kexts (System Parameters/Inject Kexts = yes). Da er Wert momentan noch auf detect ist.

2. statt AppleALC.kext, kannst du auch den VoodooHDA kext probieren. Vorteil: es ist einfach zu testen. Nachteil: Der Kext ist nicht schnell mit den Updates, da du aber HS nutzt kannst du das ganze mal probieren

Probier als erstes mal Nummer 1. Falls es dann immer noch nicht geht prüf mal deine Kexte alle aktuell sind bzw. in diesem Fall speziell Lily und AppleALC. Nutz dazu einfach den Kext Updater aus dem Forum (Vielleicht bisschen Merkwürdige Bemerkung, aber sowas gerät oft in Vergessenheit)

EDIT: Mir fällt gerade ein du könntest zusätzlich noch probieren CodecCommander.kext zusätzlich zu AppleALC zu installieren