

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „luxus“ vom 5. November 2019, 17:15

ja das war ein Tipfehler.

wenn ich das richtig verstanden habe übernimmt der T2 chip die sidecar Geschichte beim iMacPro und das ist wohl der Grund warum es nicht funktioniert. weil er den encoder und decoder nicht findet der im t2 chip mit integriert ist.

hab gerade gesehen das du da ja auch schon länger am probieren bist.

vielleicht haben wir glück und lilu funktioniert bald wieder.