

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 5. November 2019, 17:53

Dass der T2 bei den T2-Systemen für Sidecar verantwortlich ist und bei Nicht-T2-Systemen stattdessen die iGPU, ist bekannt. Aktivieren der iGPU auf Hackintoshs mit T2-SMBIOS führt jedoch nicht dazu, dass Sidecar funktioniert, weil es dafür eben dennoch das falsche SMBIOS ist.

Daher geht Sidecar momentan mit dem iMacPro1,1-SMBIOS nicht.

EDIT: Sorry, hab das Zitat gerade erst gesehen. Interessant. Wie auch immer, jetzt hab ich halt die Sidecar-Sache an sich nochmal zusammengefasst 😁 Ich lass es trotzdem mal so im Post stehen, auch wenn es mit Dekodieren nur bedingt zu tun hat.