

USB Ports Hackintool bin unsicher

Beitrag von „DSM2“ vom 6. November 2019, 11:44

Es sah auch schon vorher gut aus und das Port Limit wurde eingehalten.

Das Port Limit bezieht sich pro Controller. Er hat laut Hackintool 3 davon.

[Arkturus](#)