

Erledigt

Neubau Hackintosh "MSI MPG Z390 GAMING PLUS Intel Z390" mit "Intel Core i7 9700" und "Sapphire AMD Radeon RX 560 Pulse"

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 6. November 2019, 17:12

Wenn der neue Rechner nicht schlafen möchte wäre das für mich ein K.-o.-Kriterium gewesen. Nach etlichen Untersuchungen der Ausgaben warum der Rechner das nicht möchte hätte ich auch fast schon aufgegeben.



Gestern ist mir selber die Lösung zu meinem Sleep Problem eingefallen.

Ich habe mich daran erinnert das ich gleiches Problem schon mal hatte mit meinem letzten Hackintosh Rechner mit der Einführung des Hackintool's. Damals hatte ich alle PCI-Device Einträge vom Hackintool in die Properties von Clover eingetragen um zu Prüfen ob alle Treiber geladen wurden. Danach funktionierte das Schlafengehen nicht mehr.

Kurz gehalten hier die Lösung. Nachdem ich diesen Eintrag im Bild deaktiviert habe funktionierte Sleep auf Anhieb. Voll cool jetzt der neue voll funktionierende Rechner.



Danke noch an [Harper Lewis](#) für die einzige Antwort hier in diesem Thread.