

Erledigt

Installation klappt nicht, da kein Ethernet trotz Kext

Beitrag von „Chrissp“ vom 6. November 2019, 19:51

Also vielleicht ein klitzekleines Bisschen leiser, aber auf jeden Fall noch vorhanden.

Was google sagt:

- Evtl. liegt es an der Maus, da >1000 dpi
- Spannungsversorgung, evtl. Basistakt ganz leicht anheben bzw. Spannung einfach etwas ändern damit die Frequenz sich verlagert
- keine Ahnung, davon sehr viel.

Soll ich Plugin Type wieder auf 1 setzen?