

# **Gigabyte Z370 Gaming 7 (Intel HD 630) mit 2 Monitoren**

**Beitrag von „Roleh“ vom 6. November 2019, 22:12**

Hallo Zusammen,

zuerst möchte ich mich einmal bei euch bedanken, ist ein Super-Forum hier.

Mit den Anleitungen hier ist es mir, als absoluter Neuling, gelungen Catalina auf meinem Rechner ans Laufen zu bekommen.

Allerdings habe ich trotzdem noch ein Problem, bei dem ihr mir helfen könntet.

Ich habe an meinem Rechner an der Onboard Grafikkarte 2 Monitore 24" (HDMI) und 19" (DisplayPort) angeschlossen.

Wenn ich nur einen Monitor angeschlossen habe, egal welchen, läuft alles fehlerfrei.

Schliesse ich aber beide Monitore an, besteht die Ausgabe auf den Monitoren nur noch aus laufenden Streifen.

Ich hänge ein Video dazu an.

Für die Konfiguration habe ich das letzte CLOVER-CL von AL6042 genommen.

Habe bereits alle möglichen Fehlerbehebungen aus dem Board ausprobiert, bleibt aber immer das gleiche Ergebnis.

Ich habe auch schon versucht CLOVER auf 5096 zu updaten, aber damit muss ich immer beim Booten F12 drücken und die Partition zum Booten wählen.

Mit der 5070 wird die Partition automatisch gebootet, deshalb bin ich auf diese Version zurückgegangen.

Vor allem, weil das Problem auch mit der 5096 bestehen bleibt.

Für die Installation habe ich nur eine Platte angeschlossen, worauf nur das MacOS installiert werden soll.

Meine BIOS-Einstellungen sind wie folgt:

M.I.T.

Advanced Memory Settings Extreme Memory Profile(X.M.P.) : Profile1

**Save & Exit:**

Load Optimized Defaults

**BIOS:**

Fast Boot : Disabled

LAN PXE Boot Option ROM : Disabled

Storage Boot Option Control : UEFI

**Peripherals:**

Initial Display Output : IGFX

Trusted Computing → Security Device Support : Disable

Network Stack Configuration → Network Stack : Disabled

USB Configuration → Legacy USB Support : Auto

USB Configuration → XHCI Hand-off : Enabled

**Chipset:**

Vt-d : Disabled

Wake on LAN Enable : Disabled

IOAPIC 24-119 Entries : Enabled

Integrated Graphics : Enabled

DVMT Pre-Allocated :128M

Den EFI-Ordner hänge ich auch an.

Ich hoffe einer von euch hat noch eine Idee woran das liegen könnte.

Viele Grüße

roleh

[EFI.zip](#)

[Video.zip](#)