

**Erledigt**

# WLAN/Bluetooth - Broadcom BCM94360CS2 funktioniert nicht

Beitrag von „grecedrummer“ vom 7. November 2019, 10:24

[Melone](#) seit einigen Thread's lese ich dass Du es geschafft hast den Hacki zum laufen zu bringen. Gute Leistung. Hast Du die BCM94360CS2



auf diesen Adapter in den



alten Slot gesteckt / alte Karte raus?

Vertical M.2 Socket (Key E)



Die 2 Ultra M.2 Socket M Key, solltest du auch mit anderen Adaptern nicht für WiFi umsetzen, ich weiß dass in anderen Foren alle Heureka schreien und es angeblich klappt, jedoch keiner bringt es mit Catalina 10.15.1 FEHLERFREI zum laufen, deshalb Finger weg von beiden M2.

Bei mir funktioniert alles Perfekt, ohne Probleme.

**Info:** Die Kontakte der Antennen sind sehr, sehr filigran also kann es sein, ist mir auch passiert, dass einer nicht richtig gesteckt war und es auch nicht sauber funktionierte! Auch die Berührungsfreiheit muss unbedingt geachtet werden. Keines der Kontakte darf auf metallischen Trägern Kontakt haben. Klebe sie bitte ab.

Hinter der BCM94360CS2 Karte siehst Du dass offene Lötstellen sind, also hier bitte auch KEINEN Kontakt mit Adapter Karte, hier muss es isoliert sein am Besten mit Unterlegscheibe oder Kunststofffolie bitte nicht klebend abdecken!