

AMD NAVI / RDNA (RX5700/XT etc.) in macOS | Benchmarks, Undervolting, Overclocking, PowerPlay Table

Beitrag von „The_Dave“ vom 8. November 2019, 17:49

Ich habe heute meine Sapphire RX 5700 XT Nitro+ erhalten und grundsätzlich funktioniert sie. Was unter iMac 19,2 nicht funktioniert ist laut Hackintool VDA decoder Metal Low Power und Metal Headless. Außerdem jaulen die Lüfter im idle alle 1-2 Minuten mal auf und laufen dann ca. 20 Sekunden. Das war bei meiner Vega 64 der selben Produktlinie nicht der Fall. Kann man da was machen?