

# Probleme mit der Systemlüftersteuerung

Beitrag von „CMMChris“ vom 8. November 2019, 23:50

[bluebyte](#) Auf einem Z370 ist eine Lüftersteuerung unter macOS nicht ohne Anpassungen möglich. Dass er das getan hat wage ich zu bezweifeln. SMCFanControl kann hier also nix regeln und auch macOS selbst nicht. Hier liegt irgendein anderes Problem vor, vermutlich beim Power Management (Speed Step). Deshalb mein Vorschlag mal einen Blick ins IPG zu werfen.

[Elektrohorst](#) Diese Meldung vom IPG ist mir bisher noch nicht untergekommen. Hast du dir die aktuelle Version von der Intel Seite geladen? Die Installation des Treibers in den Sicherheitseinstellungen freigegeben?

Und was hast du da für ein Tool beim nächsten Screenshot mit der Lüftersteuerung? Wie ich schon sagte kannst du unter macOS OOB keine Lüfter steuern.