

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 9. November 2019, 11:13

Mit OC funktioniert bei meinem neuen Rechner nur einmal Sleep. Beim zweiten Sleep geht der Power Button aus und fängt nicht an zu blinken. Drückt man dann den Power Button gibt es einen Reboot.

Mit Clover gibt es dieses Phänomen nicht. Jeder Sleep funktioniert mit anschließenden Aufwachen einwandfrei.

Es wird nach dem Restart folgende Fehlermeldung ausgegeben. Hatte das schon mal jemand oder kann jemand was damit anfangen? 😊

Spoiler anzeigen

https://bitbucket.org/anonymous_writer/aming-plus-oc/src/master/