

Erledigt

MacBook Pro 5,2 - seltsames Verhalten

Beitrag von „guckux“ vom 9. November 2019, 12:17

Guckux

mein MacBook Pro 5,2, 17" c2duo 2.8GHz hat ein mittlerweile seltsames Verhalten:

BMit dosdude1' Utility Catalina zu installiert hat sich das MacBook nach wenigen Sekunden beim/nach dem Login abgeschaltet...

meist nach dem login...

HWMonitor zeigte mir eine extreme CPU-Last, Temperatur >>70°C.

Ich habe dann auf Mojave wieder downgegradet - das Verhalten einer hohen CPU und GPU Temperatur bleb mehr oder minder.

Seitdem habe ich Macs Fan Control mitlaufen, damit scheint das Problem behoben zu sein. ab 60 Grad

Das gute Teil hat ja nun mittlerweile >10 Jahre auf dem Buckel, ob da mittlerweile der sensorische Teil Schaden mitgenommen hat?

Über Ctr-Opt-weissnichtmehr -Reset des SMC "probiert", aber nicht den Eindruck bekommen, daß es Besserung gebracht hätte...

Über Anregungen und Ideen wäre ich dankbar.