

AMD NAVI / RDNA (RX5700/XT etc.) in macOS | Benchmarks, Undervolting, Overclocking, PowerPlay Table

Beitrag von „DSM2“ vom 9. November 2019, 13:30

[The Dave](#)

Zunächst einmal benutzt AMD seit der VII keine Wärmeleitpaste sondern Graphitpads und du musst dir auch keine Sorgen machen das der Hersteller da was falsch gemacht hat.

Vermutlich ist dein Case nicht gerade mit einem gutem Airflow ausgestattet und daher das ganze verhalten mit den Lüftern.