

AMD NAVI / RDNA (RX5700/XT etc.) in macOS | Benchmarks, Undervolting, Overclocking, PowerPlay Table

Beitrag von „CMMChris“ vom 9. November 2019, 14:12

Dass die Lüfter immer wieder mal kurz angehen ist normal und habe ich bisher bei allen Karten mit Zero RPM beobachtet. Von Aufheulen kann da aber keine Rede sein. Pusten leicht hörbar für ne Weile vor sich hin und das war es dann.

Es gibt aber noch einen Bug der manchmal nach dem Boot oder Wake from Sleep für einige Minuten für eine recht hohe Drehzahl sorgt. Bug Report dazu ist raus. Wer den Fehler auch hat sollte ebenfalls einen einreichen. Gleiches gilt für den Idle Verbrauch.

