

LGA771 Mod neuer Prozi - Sleep geht nicht mehr, wie es sein sollte

Beitrag von „Nordel“ vom 9. November 2019, 23:59

Ich kann mich auf den Kopf stellen, da kommt kein Ton. Ich sollte alle möglichen IDs probiert haben, mit und ohne FixHDA. Das ist doch kurios. Weshalb geht es, wenn ein iMac 14.2 konfiguriert ist und als MacPro3.1 nicht?

Ich revidiere: habe gerade die config.plist mit dem imac14.2 SMBIOS eingesetzt. Der Ton fehlt jetzt auch hier. Das ist aber exakt die Datei, mit der der Sound vorher ging. Die einzige Änderung hier ist das Hinzufügen von "npci=0x2000"

Meine aktuellen Bootflags sind:

dart=0

kext-dev-mode=1

-no_compat_check

npci=0x2000