

LGA771 Mod neuer Prozi - Sleep geht nicht mehr, wie es sein sollte

Beitrag von „Nordel“ vom 10. November 2019, 00:33

npci=0x3000 hat keine Besserung gebracht. Kext-dev-mode=1 ist ein Überbleibsel aus einer Capitan-konfiguration. Danke für den Hinweis. hab es gegoogelt und gelöscht.

AppleALC und Lilu sind aktuell.