

# Probleme mit der Systemlüftersteuerung

Beitrag von „DSM2“ vom 10. November 2019, 08:51

[bLEZEr](#) Nein, oft reicht das setzen auf Plugin Type=1 bereits aus.

Ich habe berechnete Zweifel das es etwas exotisches ist, dass hier Probleme bereitet und nicht funktionieren sollte.