

Z390-F 9900k 5700XT Reboots in Idle (Sleep deaktiviert)

Beitrag von „DSM2“ vom 10. November 2019, 10:18

Ja, scheint beim Sleep oder einem der Sparmodusgeschichten zu scheitern.

Treiber sind halt buggy wobei ich normalerweise nur von freezes gehört hab und von nicht funktionierendem Sleep.

In 10.15.2 beta 1 ist das Problem gefixed.

Stell mal per Treeswitcher auf Developer um und zieh dir die beta.

[Treeswitcher - Apple Seed ändern sowie macOS Installer-Applications direkt herunterladen \(kein AppStore notwendig\)](#)