

# Z390-F 9900k 5700XT Reboots in Idle (Sleep deaktiviert)

Beitrag von „al6042“ vom 10. November 2019, 12:00

Ich habe bei mir das WakeAfterSleep-Problem auch noch, solange es keine offizielle Version von 10.15.2 gibt.

Deswegen habe ich meine pmsets wie folgt eingerichtet:

Code

1. Currently in use:
2. hibernatemode 0
3. womp 1
4. networkoversleep 0
5. sleep 0 (sleep prevented by ...)
6. Sleep On Power Button 1
7. ttyskeepawake 1
8. hibernatfile /dev/null
9. disksleep 30
10. gpuswitch 2
11. displaysleep 30

Alles anzeigen

von ursprünglich folgenden Werten:

## Code

1. Currently in use:
2. hibernatemode 0
3. womp 1
4. networkoversleep 0
5. sleep 60 (sleep prevented by ...)
6. Sleep On Power Button 1
7. ttyskeepawake 1
8. hibernatefile /var/vm/sleepimage
9. disksleep 30
10. gpuswitch 2
11. displaysleep 30 (display sleep prevented by ...)

Alles anzeigen

Somit wurde tatsächlich nur der "sleep"- und der "hibernatefile"-Wert geändert.

Den "SleepDisabled 1" kannst du dir sparen, da es diesen im pmset nicht wirklich gibt.