

In Arbeit

Beelink U55 "Hack Mini" - inkl. EFI

Beitrag von „CMMChris“ vom 10. November 2019, 14:30

Das ist eigenartig. Schau mal bitte in Windows was für ein Chip verbaut ist. Eventuell hat der Hersteller an der Hardware etwas verändert.