

Erledigt

CPU Frequenz wird vom OS nicht richtig gelesen

Beitrag von „bounty96“ vom 10. November 2019, 21:31

N'abend zusammen,

ich habe meinen Rechner übertaktet. Also schon länger aber jetzt ist es mir erst aufgefallen.

Im "Über diesen Mac" Fenster ist bei dem CPU Takt bei 4,3 GHz schluss. Egal wie hoch man noch geht.

Auch andere Programme zeigen eine komplett falsche Frequenz an. Aber manche Programme die richtige.

Beispiel: Cinebench r15 und Cinebench r20.

Brauche ich eine zusätzliche Kext? Oder wie bekomme ich das OS dazu dass die richtige Frequenz zu lesen und an andere Programme weiterzugeben?