

Erledigt

CPU Frequenz wird vom OS nicht richtig gelesen

Beitrag von „bounty96“ vom 10. November 2019, 21:40

Dann stimmt das was es anzeigt aber trotzdem nicht, da die CPU einen Basistakt von 3,06 GHz und eine Turbofrequenz von 3,4 GHz hat.

Ist ein Xeon X5675.

Im Standarttakt zeigt mir OS X auch den richtigen Takt an. Bei leichter Übertakung passt auch noch alles. Aber sobald ich über 4,3GHz gehe fangen die Programme das spinnen an (also in Bezug auf die Frequenz Anzeige) und der "Über diesen Mac" Bildschirm halt auch.