

Erledigt

Neuinstallation funktioniert nicht. Mojave lief vorher aber...

Beitrag von „Naesh“ vom 11. November 2019, 12:12

Ich habe mir die Anleitung mal durchgelesen und verstehe da leider nicht viel von, es sollte dann doch genau die config von kuckuck sein oder? Weil dort war die ig-platform-id ja frei, genau wie die FakeID. Ich glaube wenn ich diese Anleitung mit meinem "unglaublichen" Fachwissen nachmache, explodiert der Laptop xD. Kexte und SSDTs austauschen bekomme ich ja noch hin, aber das ist dann doch eine Nummer zu hoch für mich. ABER:

Aufhochen lässt mich hingegen ein Punkt, da meins ja auch ein XPS (9360) ist.

Nämlich der Punkt : ca. 3/4 am Ende: [LINK](#)

Fix the invalid maximum link rate issue on some laptops (Dell XPS 15 9570, etc.)

Da steht im ersten Satz nämlich: Add the `enable-dpcc-max-link-rate-fix` property to IGPU, otherwise a kernel panic would happen due to a division-by-zero.

Ist das vielleicht genau die kernel panic von mir ? division-by-zero sagt mir da leider nichts.