

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Chriscito“ vom 11. November 2019, 13:25

[Zitat von JimSalabim](#)

[Chriscito](#) Ja, das wundert mich bei der Entfernung nicht. Wie gesagt, bei mir ist es besser, wenn 5GHz im Router (!) komplett deaktiviert ist. Ansonsten mal versuchen, die Antennen anders auszurichten oder eben eine Antennenverlängerung direkt auf den Schreibtisch zu legen.

Hi [JimSalabim](#) - bin bisher nicht weiter dazu gekommen... Du hattest zunächst geschrieben, ich sollte mal 2GHz ausschalten - oben schreibst du 5GHz? Ich hatte jetzt 2GHz ausgeschaltet und keine Verbesserung festgestellt.