

**Erledigt CPU Frequenz wird vom OS nicht richtig gelesen**

**Beitrag von „bLEZEr“ vom 11. November 2019, 13:50**

Zitat von apfelnico

Nope. Ich habe ein Intel Core i9, Skylake X (7900X). Grundtaktfrequenz 3.30 GHz. Maximale Turbo-Taktfrequenz ist 4,30 GHz. Meiner läuft auf allen Kernen 4,9 GHz. Angezeigt in "Über diesen Mac" wird nicht Basistakt, sondern die 4,3.

selbe Erfahrung mit einem i5. er zeigt die Taktfrequenz nach OC an.